

EMNE: Fotobilag

PLACERING: Rum 33



Foto 1: Oversigt



Foto 2: Hvide udfældninger på en bjælke.

EMNE: Fotobilag

PLACERING: Rum 34



Foto 3: Oversigt



Foto 4: Fliser har løsnet sig på væg, 1m.



Foto 5: Løstsiddende betonreparation. Blotlagt overmalet armering i loft.



Foto 6: Revner i loft.



Foto 7: Blotlagt rusten armering i loft.



Foto 8: Blotlagt rusten armering i loft.

EMNE: Fotobilag

PLACERING: Rum 38



Foto 9: Oversigt



Foto 10: Oversigt



Foto 11: Nedbrudt væg med svært korroderet armering.



Foto 12: Grov betonaufskalning på bjælke med blotlagt rusten armering.




Foto 13: Mellemfine til grove revner i søjle.



Foto 14: Revner samt udfældninger på væg.

EMNE: Fotobilag

PLACERING: Rum 38



Foto 15: Lokale reparationer samt område uden beton (blotlagt armering)



Foto 16: Grov betonafskalninger med blotlagt armering.



Foto 17: Grove betonafskalninger med blotlagt armering.




Foto 18: Svært nedbrudt område i loft.



Foto 19: Bjælke med blotlagt armering



Foto 20: Bjælke med blotlagt rusten armering.



Foto 21: Oversigt



Foto 22: Blotlagt rusten armering. Hønsenet i loft.




Foto 23: Hvide udfældninger på væg.



Foto 24: Hvide udfældninger på væg.



Foto 25: Installationsskinne i væg.



Foto 26: Grov betonaufskalning med blotlagt rusten armering.

EMNE: Fotobilag

PLACERING: Rum 40



Foto 27: Bjælke med grove langsgående revner.



Foto 28: Væg med dårlig udført betonreparation.




Foto 29: Område i rum hvor der har været brand.



Foto 30: Svært nedbrudt loft og bjælker, er dækket af sod.



Foto 31: Store hvide udfældninger på loft.




Foto 32: Sodet vægge.

EMNE: Fotobilag

PLACERING: Rum 324



Foto 33: Oversigt



Foto 34: Grov langsgående revner i bjælke.




Foto 35: Grove langsgående revner i bjælker



Foto 36: Mellemsvær betonaufskalning på væg.



Foto 37: Tidligere løst betonreparation i loft.



Foto 38: Langsgående mellemsvær revne i bjælke.

EMNE: Fotobilag

PLACERING: Rum 326a



Foto 39: Oversigt



Foto 40: Løstsiddende maling, ser fugtigt ud.



Foto 41: Overmalet bjælke



Foto 42: Ingen synlige revner på ikke malet område.



Foto 43: Oversigt



Foto 44: Mellemsvær revne i loft.



Foto 45: Loft.

Foto 46:

Foto 47:

Foto 48:

PROJEKT: Særeftersyn af kældre konstruktioner,
Kødbyen

DATO: 24-11-21

INIT: JHJN

EMNE: Fotobilag

PLACERING: Rum 328



Foto 49: Oversigt, i.a.b.

EMNE: Fotobilag

PLACERING: Rum 330




Foto 50: Oversigt



Foto 51: Oversigt



Foto 52: Udfældninger fra loft.



Foto 53: Udfældninger fra loft.



Foto 54: Grove betonaufskalninger i loft.



Foto 55: Vandret revne på væg nær loft med hvide udfældninger.

EMNE: Fotobilag

PLACERING: Rum 330



Foto 56: Lokale beton reparationer i loft, sider muligvis løst.



Foto 57: Grov langsgående revner i bjælke.



Foto 58: Loft med blotlagt rusten armering og hønsenet. Revner i bjælke.



Foto 59: Blotlagt rusten armering bjælke.



Foto 60: Mellemfine revner i søjle.



Foto 61: Grov betonafskalning med blotlagt rusten armering.




Foto 62: Oversigt



Foto 63: Mindre betonafskalninger på loft og bjælke med rust udfældninger.




Foto 64: Mørke udfældninger fra væg.



Foto 65: Installationsskinne støbt ind i beton.

EMNE: Fotobilag

PLACERING: Rum 332



Foto 66: Oversigt



Foto 67: Grov overmalet langsgående revne i bjælke.



Foto 68: Revner i bjælke



Foto 69: Udfældninger samt revner i loft.



Foto 70: Mellemfine revner med udfældninger på bjælke.



Foto 71: Grov betonaufskalning i loft med blotlagt rusten armering.



Foto 72: Indbygget stålrammer i væg



Foto 73: Blotlagt rusten armering i bjælke.



Foto 74: Blotlagt rusten armering i bjælke



Foto 75: Blotlagt rusten armering i bjælke



Foto 76: Blotlagt rusten armering i loft.



Foto 77: Grove revner langs væg nær loft.

EMNE: Fotobilag

PLACERING: Rum 339



Foto 78: Oversigt



Foto 79: Afskalning af maling, virker fugtigt.



Foto 80: Langsgående mellemfin revne



Foto 81: Afskalninger af puds e.l. lag. Er overmalet sidenhen.



Foto 82: Afskalninger af puds e.l. lag. Er overmalet



Foto 83: Afskalninger af puds e.l. lag

EMNE: Fotobilag

PLACERING: Rum 340



Foto 84: Løstsiddende rist.



Foto 85: Oversigt



Foto 86: Blotlagt armering i loft.



Foto 87: Blotlagt armering i loft 10x10cm.



Foto 88: Brun/gullige udfældninger i loft.



Foto 89: Mulig betonaufskalninger af bjælke i toppen, dog svært at se.

EMNE: Fotobilag

PLACERING: Rum 340



Foto 90: Midlertidig reparation af stor betonafskalning.



Foto 91: Grov revne i gulv nær sølje.



Foto 92: Mellemfine revner i gulv nær væg, også mindre afskalninger



Foto 93: Mellemfine til grove revner i gulv.



Foto 94: Brunlige udfældninger i loft samt revner.



Foto 95: Rustudfældning i loft



Foto 96: Mellemfine langsgående revner i bjælke.



Foto 97: Brunlige udfældninger ved søjle/loft.



Foto 98: Blotlagt rusten armering i loft.



Foto 99: Blotlagt rusten armering i loft.



Foto 100: Grålige udfældninger samt betonaufskalninger og blotlagt rusten armering



Foto 101: Langsgående grov revne i bjælke.




Foto 102:
Brun/sort udfældninger fra loft ned langs væg



Foto 103: Grov revne i bjælke.



Foto 104: Mellemfine revner i søjler



Foto 105: Brun/gullige udfældninger i loft ved rørgennemføring.

EMNE: Fotobilag

PLACERING: Rum 342



Foto 106: Brunne udfældning ved jernrør, er fyldt med skummateriale.



Foto 107: Brunlige udfældninger midt på væg nær forøgelse af vægtykkelsen.



Foto 108: Mellemsvær betonaufskalninger på søjle, blotlagt rusten armering. Materialet er meget porøst.



Foto 109: Blotlagt rusten armering i loft.



Foto 110: Brunlige udfældninger på loft, samt blotlagt rusten armering



Foto 111: Område ved vindue.



Foto 112: Afløbsrør e.l., meget rusten.



Foto 113: Grove lodrette revner på søjle




Foto 114: Udfældninger på væg.



Foto 115: Grov revne i loft.

EMNE: Fotobilag

PLACERING: Rum 342



Foto 116: Brune udfældninger i loft.



Foto 117: Mellempfin revne i bjælke. Store områder med brune udfældninger



Foto 118: Langsgående revner med blotlagt rusten armering i loft.



Foto 119: Grov revne med dybde på 10 cm i loft.



Foto 120: Lodret mellempfin revne i væg under bjælke.



Foto 121: Blotlagt rusten armering i loft.

EMNE: Fotobilag

PLACERING: Rum 344



Foto 122: Oversigt



Foto 123: Blotlagt rusten armering i loft.



Foto 124: Rusten armering i loft.



Foto 125: Rusten armering i bjælke



Foto 126: Rusten armering.



Foto 127: Rusten armering i bjælke.

EMNE: Fotobilag

PLACERING: Rum 345



Foto 128: Område med blotlagt armering og ligeledes mangel på armering. Væggen er ligeledes blevet pudset op.



Foto 129: Hul i væg.



Foto 130: Tidligere beton reparation i loft.




Foto 131: Brun udfældninger på væg.

EMNE: Fotobilag

PLACERING: Rum 355



Foto 132:
Oversigt over skade på søjle



Foto 133: Grov afskalning af beton, er blevet overmalet.



Foto 134: Fugtpåvirkning samt brune udfældninger på loft.



Foto 135: Område omkring vindue



Foto 136: Afskalninger på væg ved gulv.



Foto 137: Skrå fin revne på væg

EMNE: Fotobilag

PLACERING: Rum 355b



Foto 138: Oversigt



Foto 139: Afskalning med blotlagt rusten armering



Foto 140: Rusten armering

PROJEKT: Særeeftersyn af kældre konstruktioner, København

DATO: 24-11-21

INIT: JHJN

EMNE: Fotobilag

PLACERING: Rum 438




Foto 141: Oversigt



Foto 142: Område med nedbrudt dæk



Foto 143: Blotlagt rusten armering



Foto 144: Nedbrudt område omkring vindue



Foto 145: Revner samt fugt på vægge



Foto 146: Revner i bjælke

EMNE: Fotobilag

PLACERING:



Foto 147: Små betonafskalninger med blotlagt armering



Foto 148: Revner i vægge




Foto 149: Blotlagt armering i dæk



Foto 150: Tidligere lokale reparationer samt revner



Foto 151: Nedbrudt område ved vindue



Foto 152: Skimmelsvamp lignende vækst på loft.

EMNE: Fotobilag

PLACERING: Rum 451



Foto 153: Ophugget område testet for karbonisering af beton. Armering er rusten.



Foto 154: Fugtigt område på bjælke.



Foto 155: Udfældninger samt fugtige områder på væg og loft.



Foto 156: Langsgående grov revne i bjælke.



Foto 157: Blotlagt rusten armering i loft.



Foto 158: Revner i loft. Brunlige indtørret område.



Foto 159: Oversigt



Foto 160: Blotlagt armering i bjælke. Virker delamineret, men er overmalet.



Foto 161: Langsgående revne i bjælke.



Foto 162: Afskalninger ved loft.



Foto 163: Blotlagt rusten armering.

EMNE: Fotobilag

PLACERING: Rum 453



Foto 164: Oversigt



Foto 165: Gulv med betonaufskalning, lyder hult.



Foto 166: Grov lodret revne i væg/søjle.



Foto 167: Betonaufskalning i væg/søjle, rusten blottet armering.




Foto 168: Beton afskalning.



Foto 169: Brun udfældning på bjælke.



Foto 170: Delamineret lag af maling/puds i loft.



Foto 171: Grov lodrette/skrå revne i søjle.



Foto 172: Grov lodret/skrå revne i søjle.



Foto 173: Langsgående grov revne i bjælke.



Foto 174: Betonafskalning i bjælke.



Foto 175: Flere langsgående fine til grove revner i bjælke.

EMNE: Fotobilag

PLACERING: Rum 453



Foto 176: Lodret fin revne i væg.



Foto 177: Revner i søjle.



Foto 178: Revner i væg



Foto 179: Få lodrette mellemfin revner i søjle



Foto 180: Lodret revne med hvide udfældninger.



Foto 181: Betonafskalning i loft. Blotlagt "hønsenet" og et materiale som ligner leca-kugler.

EMNE: Fotobilag

PLACERING: Rum 453



Foto 182: Grov langsgående revne i bjælke.



Foto 183: Meget grov lodret revne i søjle.



Foto 21: Revner i bjælker samt brunlige udfældninger på loft.



Foto 184: Grov betonaufskalning på søjle, med blotlagt armering.

PROJEKT: Særeftersyn af kældre konstruktioner,
Kødbyen

DATO: 24-11-21

INIT: JHJN

EMNE: Fotobilag

PLACERING: Rum 35



Foto 1:



Foto 2:

EMNE: Fotobilag

PLACERING: Rum 336




Foto 1:




Foto 2:




Foto 3:

EMNE: Fotobilag

PLACERING: Rum 346



Foto 1:



Foto 2:



Foto 3:



Foto 4:



Foto 5:



Foto 6:

PROJEKT: Særeftersyn af kældre konstruktioner,
Kødbyen

DATO: 24-11-21

INIT: JHJN

EMNE: Fotobilag

PLACERING: Rum 348



Foto 1:



Foto 2:

PROJEKT: Særeftersyn af kældre konstruktioner,
Kødbyen

DATO: 24-11-21

INIT: JHJN

EMNE: Fotobilag

PLACERING: Rum 441



Foto 1:

Foto 2:



Foto 1:



Foto 2:



Foto 3:



Foto 4:

PROJEKT: Særeftersyn af kældre konstruktioner,
Kødbyen

DATO: 24-11-21

INIT: JHJN

EMNE: Fotobilag

PLACERING: Rum 450



Foto 1:



Foto 2:



Foto 3:

EMNE: Fotobilag

PLACERING: Rum 542 og rum 541



Foto 1:



Foto 2: